

LISTADO DE MATERIALES HOMOLOGADOS / ACEPTADOS

Actualizado: 26/07/2023

GRUPO 73		DESCRIPCIÓN: REMOTAS Y UNIDADES ALIMENTACION			
DENOMINACION MATERIAL	CODIGO MATERIAL UFD	FABRICANTE	CENTRO DE PRODUCCION	REFERENCIA	OBSERVACIONES
FUENTE ALIMEN.SEGURA MT 200 W 48 Vcc	245722	ZIGOR	(VITORIA - ESPAÑA)	TPS200 NG (v2.01)	Baterías compatibles: ZIGOR 12HRA50/ LIVEN LVL12-12/ LIVEN LVH12-48W/ Sunlight SPA 12-12/ Master U-power UP12-12 / KAISE KBL12120-F2 Versión firmware Fábrica: v1.4 o v1.5 / Versión firmware UFD: v2.0.1
		ORMAZABAL	(IGORRE-ESPAÑA)	ekorBAT200 (v802)	Baterías compatibles: ZIGOR 12HRA50/ LIVEN LVL12-12/ LIVEN LVH12-48W/ Sunlight SPA 12-12/ Master U-power UP12-12 / KAISE KBL12120-F2
		PREMIUM	(HOSPITALET-ESPAÑA)	EPS-200-48 SNMP (0716V105)	Baterías compatibles: ZIGOR 12HRA50/ LIVEN LVL12-12/ LIVEN LVH12-48W/ Sunlight SPA 12-12/ Master U-power UP12-12 / KAISE KBL12120-F2
FUENTE ALIMENTACION T C/KIT ADAPTACION	859440	ZIGOR	(VITORIA - ESPAÑA)	TPS200 NG CON KIT DE ADAPTACION (v2.01)	Baterías compatibles: ZIGOR 12HRA50/ LIVEN LVL12-12/ LIVEN LVH12-48W/ Sunlight SPA 12-12/ Master U-power UP12-12 / KAISE KBL12120-F2
		PREMIUM	(HOSPITALET-ESPAÑA)	SAI CC 0716 + SNMP KIT 19" (0815)	Baterías compatibles: ZIGOR 12HRA50/ LIVEN LVL12-12/ LIVEN LVH12-48W/ Sunlight SPA 12-12/ Master U-power UP12-12 / KAISE KBL12120-F2
FUENTE ALIMEN.SEGURA MT 120 W 48 Vcc	867073	ZIGOR	(VITORIA - ESPAÑA)	TPS120 NG (v2.01)	Baterías compatibles: ZIGOR 12HRA50/ LIVEN LVL12-12/ LIVEN LVH12-48W/ Sunlight SPA 12-12/ Master U-power UP12-12 / Versión firmware Fábrica: v1.4 o v1.5 / Versión firmware UFD: v2.0.1 o v2.03
		PREMIUM	(HOSPITALET-ESPAÑA)	EPS-120-48 SNMP (0719V106)	Baterías compatibles: ZIGOR 12HRA50/ LIVEN LVL12-12/ LIVEN LVH12-48W/ Sunlight SPA 12-12/ Master U-power UP12-12 / KAISE KBL12120-F2
UNIDAD CONTROL SUBESTACION (UCS)	865326	ICCA	(LAS ROZAS - ESPAÑA)	UCS	Versión 2.5.74
SCADA LOCAL SUBESTACION (SLS) BASICO	865327	SAC MAKER (ARTECHE)	(SEVILLA - ESPAÑA)	UCS 61850 UFD	Versión 1.1.9
		SCHNEIDER	(LAS ROZAS - ESPAÑA)	UCS Multiprotocolo	Versión 3.3
REMOTA TC 12 ENTR. 2 SAL. 1 DPF (RT12_2)	208263	ICCA	(LAS ROZAS - ESPAÑA)	SLS	Versión v1.5
		SAC MAKER (ARTECHE)	(ZAMUDIO - ESPAÑA)	INGEPAC DA AU (BASICA)	Versión 2.1.1.12
		INGETEAM	(SEVILLA - ESPAÑA)	SAITEL DR (HJc + AB_DIDO + AB-AC LPVT)	1.2.0.8 (FW DA ALL_AUB 1.2.0.8) / 1.3.0.8
		SCHNEIDER	(FRANKFURT-ALEMANIA)	SICAM A8000 CP8000 + SICAM FCM FW 3.31	Release 11.06.10
		SIEMENS	(IGORRE-ESPAÑA)	ekorCCP	RTU (A8000): 14.11.
REMOTA TC HAST. 33 ENT.8 SAL.3 DPF DIRECC.	856153	ORMAZABAL	(ZAMUDIO - ESPAÑA)	INGEPAC DA AU (AVANZADA)	RTU: 8.02 DPF: 14.0.5
		INGETEAM	(SEVILLA - ESPAÑA)	SAITEL DR (HJc + AB_DIDO + AB_DI + AB-AC LPVT)	1.2.0.8
		SCHNEIDER	(FRANKFURT-ALEMANIA)	SICAM A8000 CP8000 + Di8111 + SICAM FCM FW 3.31	Release 11.06.10
		SIEMENS	(IGORRE-ESPAÑA)	ekorCCP + ekorRCI	RTU (A8000): 14.11.
		ORMAZABAL	(SEVILLA - ESPAÑA)	SAITEL DR (HJc + AB-AC LPVT)	RTU: 8.02 DPF: 14.0.5
DETECTOR PASO FALTA DIRECCIONAL SIN SENSOR	755307	SCHNEIDER	(FRANKFURT-ALEMANIA)	SICAM FCM FW 3.31	Release 11.06.10
		SIEMENS	(FRANKFURT-ALEMANIA)	SICAM FCM FW 3.31	v3.32